

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Maria, Aldea la Fuente, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0126-42	FECHA:	19/09/2024



Foto1: Se puede observar deterioro de Canal y bajadas de Agua



Foto 2: No existen cunetas adecuadas para que fluya el agua de lluvia.



Foto 3: Se realizara repello en paredes de muro perimetral



Foto 3.1: Se tallarán 13 columnas que se encuentran en muro perimetral



Foto 4: Se puede evidenciar mal estado de Losa




Foto 5: Se reconstruira muro en mal estado para proteccion y seguridad de estudiantes

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPR

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP Anexa a EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Santa Maria, Aldea la Fuente, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0126-42	FECHA:	19/09/2024




Foto 5.1: Se reparará malla se colocara tubo



Foto 6: Se reparará sistema electrico y se colocaran bombillas




Foto 6.1: Se reparará sistema eléctrico se cambiara Cable, plafoneras, apagadores y toma corrientes




Foto 7: Se pintaran las 3 aulas por dentro y fuera



Foto 7.1: Se pintará muro perimetral





Foto :

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPE



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

