

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Puerta del Divisadero, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0143-42	FECHA:	2/05/2024



Foto1: Cubierta de lámina




Foto 2: Estructura de techo



Foto 3: Puertas




Foto 4: Ventanas



Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores



Foto 6: Reparación área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la Organización E.O.P. Anexa a E.O.R.M.



  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Puerta del Divisadero, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0143-42	FECHA:	2/05/2024



Foto7: Servicios sanitarios y sus accesorios y reparación de azulejo


**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---