

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Puerta del Divisadero, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0143-42	FECHA:	23/05/2024



Foto1: Cubierta de lámina



Foto 2: Estructura de techo




Foto 3: Puertas



Foto 4: Ventanas



Foto 5: Pintura en muros interiores y exteriores




Foto 6: Reparación área de cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la QPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO






DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Puerta del Divisadero, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0143-42	FECHA:	23/05/2024




Foto7: Servicios sanitarios y sus accesorios y reparación de azulejo



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 
Firma y sello del Presidente de la QPP

 
Firma y Sello Director Centro Educativo Público