

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESPERANZA, ALDEA LA FUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0145-42	FECHA:	05/08/2024




Foto1: lámina picada completamente, la que permite la entrada de agua a las aulas



Foto 2: lamina mal colocado por trabajos de miembros de la comunidad, sin canal, costaneras picadas por lo mismo, puertas dañadas y paredes



Foto 3: puertas con chapas dañadas, estructura picadas, las de lámina picadas y oxidadas,



Foto 2: ventanas dañadas, picadas y sin vidrios



Foto 5: loza de patio dañada



Foto 6: red de drenajes hechos de pvc, que no es funcional donde hay, esta dañando cimientos, paredes, lamina, costaneras, puertas y ventanas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPR


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LA ESPERANZA, ALDEA LA FUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0145-42	FECHA:	05/08/2024



Foto1: instalaciones electricas sin funcionar y con alambre expuesto.



Foto 2: depositos de agua sin funcionar, mal colocados y con grietas




Foto 3: cocina sin estufa funcional



Foto 2: area de lavado en mal estado



Foto 5: cocina sin salida adecuada del humo



Foto 6: puertas de cocina dañadas

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la ORE</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---