

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Brisas, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0147-42	FECHA:	9/05/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LAMINA Y ESTRUCTURA DE TECHO

FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO



Foto 3: CERCO O MURO PERIMETRAL

Foto 4: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL



Foto 5: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR

Foto 6: SERVICIOS SANITARIOS (incluye cambio de tubería y profundizar pozo)

**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Las Brisas, Aldea Sashico
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0147-42	FECHA:	9/05/2024





Foto 7: PISO



FOTO 8: REPARACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO



Foto 9: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA (ESTUFAS RURALES, PILAS, VENTANAS, PUERTAS, CHIMENEAS, ETC.)



**Observación:** Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

