

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E. O. R. M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Volcán Aldea Palo Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0165-43	FECHA:	12/08/2024

Ventana de entrega de alimentos, sobresaliendo del techo.

Foto1: INSTALACION DE CANALES Y BAJADAS DE 3" INCLUYE CODOS. EL PROBLEMA ES LA CAIDA DE AGUA SOBRE LA VENTANA DE LA COCINA.

Cuneta de salida de agua en mal estado e incompleta pues no conduce el agua hasta la calle, esto debido a que con el tiempo se quebró y faltan partes..

Foto 2: SUSTITUCION DE CUNETA DE CONCRETO

Foto 3: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CUNETA DE CONCRETO INSTALACION DE REJILLAS PARA EVITAR RIEZGOS CON LOS ESTUDIANTES.

Foto 4: SUSTITUCION DE PINTURA BASE DE AGUA Y ACEITE EN ZOCALO

Foto 5: SUSTITUCION DE PINTURA BASE DE ACEITE (ZOCALO)

Foto 6: MEJORAMIENTO DE LOSA DE PATIO INCLUYE BASE, FUNDICION Y SALIDA DE AGUA SUBTERRANEA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alberta Raymundo Tzuc CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA

Firma y sello del Presidente de la OPF

DIRECCION

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	E.O.R.M.	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío el Volcán Aldea Palo Verde
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0165-43	FECHA:	12/08/2024



Foto1: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO (PINTURA) PRESENTA OCCIDO Y TIENE GOTERAS.



Foto 2: CONTINUIDAD DE REPELLO Y CERNIDO (AREA SIN REPELLO)



Foto 3: MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURA DE TECHO (PINTURA)



Foto 4: VISTA GENERAL ACTUAL DE LAS INSTALACIONES DEL ESTABLECIMIENTO.




Foto 5:




Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alberta Raymundo Trujillo
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

