



Ministerio de Educación
GUATEMALA

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM CASERIO EL PINALITO, ALDEA HIERBA BUENA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL PINALITO, ALDEA HIERBA BUENA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0175-43	FECHA:	9/05/2024



Foto1: REPARACIÓN DE CERCO O MURO PERIMETRA (debido a la poca altura del muro perimetral es necesario darle una altura adecuada para tener mas seguridad en el establecimiento)




FOTO 2: REPARACIÓN DE LOSA EN PATIO (en prevención a los meses de lluvias es necesario reparar la losa en patio para que no siga deteriorandose)




Foto3:REPARACIÓN DE CERCO O MURO PERIMETRAL (debido a la seguridad del establecimiento es necesario reparar el cerco de malla)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y Sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

