

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SANTA MARIA, ALDEA LA FUENTE, JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0176-43	FECHA:	29/04/2024



Foto 1: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DOS COCINAS RURALES COMPLETAS.



Foto 2: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PILA DE DOS LAVADEROS EN ÁREA EXTERIOR DE COCINA.



Foto 3: DEMOLICIÓN DE MURO PERIMETRAL EXISTENTE PARA REEMPLAZAR CON CERRAMIENTO DE MURO CON CIMIENTO CORRIDO.



Foto 4: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MURO DE CERRAMIENTO CON INSTALACIÓN DE MALLA HEXAGONAL CON TUBO GALVANIZADO DE 2"



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO.



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE BASE PARA TINACO, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACCESORIOS PARA TINACO REFORZADO.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la **COMUNIDAD DE PADRES DE FAMILIA**




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

