

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CORTÉZ, ALDEA LA FUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0183-43	FECHA:	7/05/2024



Foto 1: CUBIERTA DE LÁMINA (SUSTITUCION LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26)



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO (MANTENIMIENTO, LIJADA, APLICACIÓN A DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA)



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL (SUSTITUCION CANAL CUADRADO DE LÁMINA GALVANIZADA CALIBRE 13)



Foto 4: MURO PERIMETRAL (SUSTITUCION DE MALLA GALVANIZADA)



Foto 5: MURO PERIMETRAL (SUSTITUCION DE MALLA GALVANIZADA)



Foto 6: CUBIERTA DE LÁMINA (SUSTITUCION LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales a continuación. Número de hojas: _____

Santos Olivia Cruz

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CORTÉZ, ALDEA LA FUENTE.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0183-43	FECHA:	26/07/2024



Foto1: CUBIERTA DE LÁMINA SUSTITUCION LAMINA TROQUELADA CALIBRE 26



Foto 2: ESTRUCTURA DE TECHO MANTENIMIENTO LIJADA APLICACIÓN A DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA



Foto 3: CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL SUSTITUCION CANAL CUADRADO DE LAMINA CALIBRE 13



Foto 4: MURO PERIMETRAL SUSTITUCION DE MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Olivia M.
Firma y sello del Presidente de la OPF DE FAMILIA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CORTÉZ, ALDEA LA FUENTE.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0183-43	FECHA:	7/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO MANTENIMIENTO LIJADA APLICACIÓN A DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA




Foto 3 CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, SUSTITUCION CANAL CUADRADO DE LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 13



FOTO 4: MURO PERIMETRAL SUSTITUCION DE MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos Oliva CM

Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

