

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO LOS CORTÉZ, ALDEA LA FUENTE.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0183-43	FECHA:	7/08/2024



FOTO 1: SUSTITUCION DE LÁMINA TROQUELADA CALIBRE 26



FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO MANTENIMIENTO LIJADA APLICACIÓN A DOS MANOS DE PINTURA ANTICORROSIVA



Foto 3 CANALES Y BAJADAS DE AGUA PLUVIAL, SUSTITUCION CANAL CUADRADO DE LAMINA GALVANIZADO CALIBRE 13



FOTO 4: MURO PERIMETRAL SUSTITUCION DE MALLA GALVANIZADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Santos olivia CM

Firma y sello del Presidente de la OPR




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

