

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa María Aldea La Fuente, Jalapa, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0213-45	FECHA:	09/05/2024



Foto1: En esta fotografía se observa la lámina con agujeros y estructura de techo deficiente.



Foto 2: en Esta fotografía se aprecia la loza de patio o torta en deterioro.



Foto 3: Se aprecia el deterioro de pared por deterioro de repello.



Foto 4: Se puede apreciar el deterioro de las puertas en la parte baja.



Foto 5: En esta fotografía podemos observar el deterioro de los ventales en su estructura de metal y vidrios rotos.



Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

mm bb JJ
Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

