

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Jalapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB de Telesecundaria	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Santa María Aldea La Fuente, Jalapa, Jalapa
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0213-45	FECHA:	31/07/2024




Foto1: Se aprecia el inicio de colocacion de estructura para techo.



Foto 2: Se obserba el proceso de colocacion de la base de la loza de patio y/o torta.



Foto 3: Aca se obserba el proceso de reparación de repello con sun base gis y blanqueado.



Foto 4: Éste es el proceso de colocacion de puertas.



Foto 5: Aca se muestra el ventanal en su fase de colocación haciendo falta los vidrios.




Foto 6: Esta es una muestra del proceso de colocación de estructura para techo con sus bigas y costaneras.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>mm bb JJ</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---