

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSÉ, ALDEA LA FUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0710-43	FECHA:	31/07/2024



Foto1: REPARACION Y MANTENIMIENTO PUERTAS



Foto 2: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS PINTURA, CILICON, LIPIEZA DE VIDRIOS BUENOS Y SUSTITUCION DE VIDRIOS QUEBRADOS MEDIDA TIPICA




Foto 3: SUSTITUCION PISO DE CEMENTO (BASE, FUNDICION MAS ALIZADO) EN BAÑOS



Foto 4: SUSTITUCION DE PINTURA BASE AGUA Y SUSTITUCION DE PINTURA BASE ACEITE (ZOCALO)




Foto 5: SUSTITUCION DE SANITARIO COMPLETO Y SUSTITUCION DE LAVAMANOS CON PEDESTAL



Foto 6: SUSTITUCION DE RED DE DRENAJE PVC DE 4" INCLUYE ACCESORIOS Y SUSTITUCION DE RED DE AGUA POTABLE PVC 1/2" INCLUYE ACCESORIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS: PREVIO  DURANTE  POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSÉ, ALDEA LA FUENTE
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-0710-43	FECHA:	31/07/2024



Foto 7: SUSTITUCION LOSA DE PATIO INCLUYE BASE, FUNDICION MAS ACABADO



Foto 8: SUSTITUCION DE CABLEADO ALAMBRE CALIBRE 12 MAS TUVO DUCTO SOBREPUESTO, SUSTITUCION DE LAMPARA LED INCLUYE INTERRUPTOR





Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público

