

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO AGUACATE DULCE, ALDEA SAN JOSE CARRIZAL JALAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1226-43	FECHA:	10/05/2024



Foto 1: EVIDENCIA DE PAREDES DE AULA EN MAL ESTADO Y POSTERIORMENTE DERRUMBE DE LAS MISMAS.




Foto 2: PAREDES CUBIERTAS CON LAMINA DE UN 25% DE VIDA UTIL YA QUE CUENTA CON RAJADURAS Y HOYOS.



Foto 3: REPARACIÓN DE LOSA DE AULA POR LEVANTAMIENTO POR BARRO Y LODO



Foto 4: LAMINA DEL TECHO EN MALAS CONDICIONES CON HOYOS Y GRIETAS LARGAS QUE PERMITEN ENTRADA DE AGUA



Foto 5: SERVICIOS SANITARIOS EN MALAS CONDICIONES Y DEPOSITO DE AGUA CON FILTRACIONES Y FUGAS



Foto 6: SANITARIOS EN MAL ESTADO Y ACCESORIOS. PUERTAS DE LOS SANITARIOS DETERIORADAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público