



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| DEPARTAMENTO: | JALAPA | MUNICIPIO: | JALAPA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO AGUACATE DULCE, ALDEA SAN JOSÉ CARRIZAL |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-01-1228-42 | FECHA: | 14/10/2024 |




Foto1: FOTO GENERAL DE LA ESCUELA



Foto 2: MADERA DE TECHO DEL CORREDOR EN MAL ESTADO Y EVIDENCIA DE INGRESO DE AGUA Y SOL AL RESTO DE AULAS.



Foto 3: EVIDENCIA DE CANAL Y BAJADAS DE AGUA DAÑADOS.



Foto 4: EVIDENCIA DE COCINA RURAL EN MAL ESTADO



Foto 5: TORTA DE PISO DE AREA DE COCINA DAÑADA



Foto 6: LOSA DE PATIO DE CORREDOR DAÑADA Y ESCASA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Abelica Del Carmen Cisneros
Firma y sello del Presidente de la O.P.P.



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

