

ITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADA:      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL DIVISADERO, ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1321-42	FECHA:	9/08/2024




Foto 1: LÁMINA EN MAL ESTADO



Foto 2: SE OBSERVA LA ESTRUCTURA SIN COLOR Y CON OXIDO, LAMINA CON FILTRACIONES



Foto 3: SE OBSERVA VENTANAS CON MARCO DOBLADO Y VIDRIO RAJADO



Foto 4: PUERTA DE BAÑO EN MALAS CONDICIONES, PUERTAS DE AULAS EN MAL ESTADO



Foto 5: PISO DE GRANITO EN MAL ESTADO




Foto 6: CUNETA EN MAL ESTADO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPP

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO EL DIVISADERO, ALDEA SASHICO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1321-42	FECHA:	9/08/2024




Foto7: EVIDENCIA DE SANITARIOS EN MAL ESTADO



Foto 8: LOSA DE PATIO EN MALAS CONDICIONES

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Empty space for additional notes or observations.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la ODP



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

