## **REGISTRO FOTOGRÁFICO** PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

| SITUACIÓN DEFICIENC            | IAS DETERMINADAS  | PREVIO X | DURANTE                           | POSTERIOR                         |
|--------------------------------|-------------------|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|
| DEPARTAMENTO:                  | Jalapa            |          | MUNICIPIO:                        | Jalapa                            |
| NOMBRE DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | EODP Anexa a EORM |          | DIRECCIÓN DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Aguacate, Jalapa, Jalapa |
| CÓDIGO DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | 21-01-1480-42     |          | FECHA:                            | 7/05/2024                         |




Foto1: Puerta en mal estado







Foto 2: Puertas de aulas dañadas



Foto 3: Se observa sanitario en condiciones insalubres.



Foto 4: Se observa portón roto y en mal estado.



Foto 5: drenaje en mal estado



Foto 6: ventana en mal estado

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hernandez CNZ Veronica Firma y sello del Presidente de la OPF irma y Sello Director Centro Educativo Público

1

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

| Ministerio de Educación                                  |  |                                   |   |  |  |
|--|--|-----------------------------------|---|--|--|
| Ministerio de Educación Guarte maria SITUACIÓN DEFICIENC | IAS DETERMINADAS PREVIO X  | DURANTE                           | POSTERIOR                                       |  |  |
| DEPARTAMENTO:  | Jalapa   | MUNICIPIO:                        | Jalapa  |  |  |
| NOMBRE DEL<br>ESTABLECIMIENTO:                           | EODP Anexa a EORM  | DIRECCIÓN DEL<br>ESTABLECIMIENTO: | Aldea El Aguacate, Jalapa, Jalapa               |  |  |
| CÓDIGO DEL<br>ESTABLECIMIENTO:                           | 21-01-1480-42  | FECHA:                            | 7/05/2024                                       |  |  |
| Foto 7: pared de ba                                      | años dañada y en mal estado  | Foto 8: Se observ                 | va conexión eléctrica en mal estado.            |  |  |
|  |  |                                   |   |  |  |
| Foto 9: Pila en mal                                      | estado   | Foto 10: Piso de                  | Foto 10: Piso de cocina en mal estado           |  |  |
| Foto 11: Puerta de                                       | baños en mal estado  |                                   |   |  |  |
| Observación: Si es necesar                               | rio se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de ho | jas.                              |   |  |  |
| Veronica   | Hernandez Cruz Firma y sello del Presidente de la OPF                | ) - Gey                           | Firma y Sello Director Centro Educativo Público |  |  |