

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CARRIZALITO, ALDEA MIRAFLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1524-42	FECHA:	20/06/2024




Foto1: Sustitución de cubierta de lamina por lamina troquelada.



FOTO 2: Sustitución de estructura de techo de madera por estructura de techo de metal.




Foto3: Sumnistro y reparación de servicios sanitarios, accesorios, puertas, techo y estructura.




Foto4: Mantenimiento de porton principal, estructura y maia.




Foto: 5: sumnistro y reparación de muro perimetral al lado Poniente.





Foto: 6: sumnistro y reparación de muro perimetral entrada principal lado Norte.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPE

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

