

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	JALAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP ANEXA A EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL CARRIZALITO, ALDEA MIRAFLORES
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-01-1524-42	FECHA:	30/06/2024



Foto1: Sustitución de cubierta de lamina por lamina troquelada.



FOTO 2: Sustitución de estructura de techo de madera por estructura de techo de metal.



Foto3: Sumnistro y reparación de servicios sanitarios, accesorios, puertas, techo y estructura.



Foto4: Mantenimiento de portón principal, estructura y malla.



Foto 5: suministro y reparación de muro perimetral al lado Poniente.





Foto 6: Sustitución de cubierta de lamina por lamina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la DPF

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

