

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|-------------------|--------------------------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | JALAPA | MUNICIPIO: | SAN PEDRO PINULA |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | ALDEA EL QUEQUESQUILLO |
| ESTABLECIMIENTO: | 21-02-0096-42 | FECHA: | 17/09/2024 |



Foto1: SUSTITUCION DE PUERTA




Foto 2: SUSTITUCION DE PILA DE CEMENTO



Foto 3: SUSTITUCION DEPOSITO DE AGUA



Foto 4: SUSTITUCION SANITARIOS Y ACCESORIOS



Foto 5: CUBIERTA DE LAMINA Y CUBIERTA DE TECHO



Foto 6: SERCO MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ariel Francisco Vasquez Vasquez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS:

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|--|-------------------|----------------|------------------------|
| DEPARTAMENTO: | JALAPA | MUNICIPIO: | SAN PEDRO PINULA |
| NOMBRE DEL CENTRO DEL ESTABLECIMIENTO: | EODP ANEXA A EORM | DIRECCIÓN DEL: | ALDEA EL QUEQUESQUILLO |
| | 21-02-0096-42 | FECHA: | 17/09/2024 |




Foto 1: REPARACION Y MANTENIMIENTO DE VENTANAS EN BAÑOS



Foto 2: PINTURA EN MUROS DE BAÑOS INTERIOR Y EXTERIOR



Foto 3: LOSA DE PATIO



Foto 4: PISO DE CONCRETO AREA DE BAÑOS



Foto 5: MURO DE CONTENCIÓN



Foto 6: IMPERMEABILIZACIÓN DE LOSA EN AREA DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Ariel Francisco Vasquez y Vasquez
Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

