

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

| | | | |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|---------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: | JALAPA | MUNICIPIO: | MONJAS |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | E.O.R.M. | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LOS IZOTES, ALDEA SAN ANTONIO |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-06-0011-43 | FECHA: | 8/08/2024 |



Foto1: Piso de corredor en malas condiciones.



Foto 2: Porton en la entrada a la escuela en malas condiciones.



Foto 3: El cerco perimetral de malla está por caer.



Foto 4: La cocina necesita reparación.




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

