

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Mataquesuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Caserío San Francisco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sansupo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0018-42	FECHA:	21/08/2024




Foto1: SUSTITUCION DE CUBIERTA DE LÁMINA: Sustitucion en aula (renglón 1)



FOTO 2: ESTRUCTURA DE TECHO: Sustitucion en aula (renglón 2)



Foto3: PISO: Instalacion de piso en area de cocina (renglon 3)



Foto4: PINTURA EN MUROS INTERIOR Y EXTERIOR: Aplicación de pintura en paredes del aula y de la cocina interna y externa. (renglon 4)



Foto: 5 Sustitucion de azulejo en area de cocina (renglon 5)



Foto: 6 REPARACION DE SISTEMA ELECTRICO: Reparacion del sistema electrico en general aula y cocina (renglon 6)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Margarita Asacely Jacinto</i> Firma y sello del Presidente de la OPR</p> <p>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO ALDEA SANSUPO MATAQUESUINTLA, JALAPA GUATEMALA</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> <p>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA CASERIO SAN FRANCISCO DIRECCIÓN ALDEA SANSUPO MATAQUESUINTLA, JALAPA</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EODP anexa a EORM Caserío San Francisco	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea Sansupo
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0018-42	FECHA:	21/08/2024



Foto7: REPARACION O SUSTITUCION DE AREA DE COCINA (ESTUFAS RURALES, PILAS, VENTANAS, PUERTAS, CHIMENEAS, ETC.) Instalacion de estufa, de ventana, puerta y ampliacion de pared en area de cocina.



FOTO 8: REPARACION DE REPELLO Y CERNIDO DE PAREDES: Aplicación de repello en area de cocina. (renglón 8)




Foto9:




Foto10:




Foto: 11




Foto: 12

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Margarita Aracely Sa cob</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------

COMITÉ DE FAMILIA
ALDEA SANSUPO
MATAQUESCUINTA JALAPA GUATEMALA

ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA
CASERIO SAN FRANCISCO
DIRECCIÓN
ALDEA SANSUPO
MATAQUESCUINTA, JALAPA