

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquesuintia
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM caserio el Porvenir	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio el Porvenir Aldea el Escobal
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0034-43	FECHA:	8/05/2024



Foto1: cerco o muro perimetral (sustitucion por mal estado de la malla y block quebrados)



Foto 2: mantenimiento a porton (sustitucion por daños y oxido)



Foto 3: Reparación de area de cocina (sustitucion de pila quebrada)



Foto 4: Pintura en muros interior exterior




Foto 5:





Foto 6:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Murvela del Rosario *Colette de Gomez*
Firma y sello del Presidente de la OPFAMILIA



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

