



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUNTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA TIBIA, ALDEA SAN ANTONIO LAS FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0040-43	FECHA:	08/05/2024




Foto7: REPARACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL ESTABLECIMIENTO



FOTO 8: REPARACION DE AREA DE COCINA



Foto9: REPARACION DE REPELLO DE PAREDES.



Foto10: REPARACION DE MURO DE CONTENION 13 M3



Foto11: PINTURA DE PAREDES

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elida Roxana Lopez S.
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

ESCUELA ESCUELA ESCUELA ESCUELA ESCUELA
CASERIO AGUA TIBIA
CONSEJO DE
DRES DE FAMILIA
SAN ANTONIO LAS FLORES
MATAQUESCUNTLA, JALAPA, GUATEMALA





**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

Ministerio de Educación
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JALAPA	MUNICIPIO:	MATAQUESCUINTLA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERÍO AGUA TIBIA, ALDEA SAN ANTONIO LAS FLOR
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0040-43	FECHA:	08/052024



Foto1: REPARACION CUBIERTA DE LAMINA



FOTO 2: REPARACION DE PUERTAS




Foto3: REPARACION DE VENTANAS



Foto4: PISO(REPARACION DE TORTA LISA EN CORREDOR DE AULA Y COCINA)



Foto: 5 REPARACION DE DRENAJES Y RED DE AGUA POTABLE




Foto: 6 REPARACION Y SUSTITUCION DE CERCO 214 ML

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Elida Roxana Lopez S.

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

