

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jalapa	MUNICIPIO:	Mataquescuintla
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM Caserio Los Magueyes Aldea San Antonio Las Flores	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserio Los Magueyes Aldea San Antonio Las Flores
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	21-07-0253-43	FECHA:	24/05/2024



Foto1:REPARACION DE PAREDES E INSTALACION DE BAÑOS NUEVOS Y LOSA DE CONCRETO



FOTO 2: INSTALACION DE LOSA DE CONCRETO Y FUNDICION DE PASAMANO CON REPARACION DE BARANDAL



Foto3: CONSTRUCCION DE BASE DE TINACO Y PINTADO DE MURO EXTERIOR



Foto4: INSTALACION DE LOSA DE CONCRETO EN LA PARTE TRASERA DE LA ESCUELA Y TUBERIA DE DRENAJES DE BAÑOS





Foto: 5 PINTADO DE MURO EXTERIOR Y FUNDICION DE RAMPA DE ENTRADA DE LA ESCUELA Y REPARACION DE PORTON



Foto: INSTALACION DE DRENAJES Y TUBERIA DE ENTRADA DE AGUA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y numerar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la Comunidad

Firma y Sello Director Centro Educativo Público