

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

|                             |  |                                |  |
|-----------------------------|--|--------------------------------|--|
| DEPARTAMENTO:               | Jalapa                                   | MUNICIPIO:                     | Mataquescuintla                                      |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM Caserío el Desvío, Aldea Pino Dulce | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | Caserío el Desvío, Aldea Pino Dulce, Mataquescuintla |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 21-07-1316-43                            | FECHA:                         | 8/09/2024  |




Foto1: En las fotografías se aprecia la necesidad de colocar canales lluviales en la lamina de dos salones de clases, dirección y cocina, debido a que el agua se reposa en el patio de la escuela y en la parte de atrás.



Foto 2: Se aprecia la necesidad de reparación del portón por que la malla esta rota, lo cual permite que personas ajenas a la institución entren a consumir bebidas alcohólicas.



Foto 3: el cerco perimetral se esta hundiendo, por lo tanto, se necesita reparación de 25 metros.



Foto 4: Se observa la necesidad del sustituir todo el cableado eléctrico, de dos aulas, dirección y cocina.




Foto 5: sustitución de estufa rural, debido a que, la actual esta en mal estado.



Foto 6: En la entrada de la escuela se observa el deterioro de la losa, por lo tanto, es necesaria la sustitución, incluyendo base, fundición y acabado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

|   |   |
|---|---|
| <br>Firma y sello del Presidente de la OPE | <br>Firma y Sello Director Centro Educativo Público |
|---|---|