



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA SECA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0066-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 1: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA EN ESTRUCTURA DE METAL POR LÁMINA TROQUELADA EN MODULO DE AULAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA EN ESTRUCTURA DE METAL POR LÁMINA TROQUELADA EN MODULO DE AULAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LÁMINA EN ESTRUCTURA DE METAL POR LÁMINA TROQUELADA EN MODULO DE AULAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE INODOROS, MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, INTALACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA Y REPARACIÓN DE PUESTAS EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 5: SUSTITUCIÓN DE INODOROS, MEJORAMIENTO Y LIMPIEZA DE FOSA SEPTICA, INTALACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA Y REPARACIÓN DE PUESTAS EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 6: INSTALACIÓN DE DEPOSITO DE AGUA EN SERVICIOS SANITARIOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yeslin corado

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA QUEBRADA SECA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0066-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 7: MEJORAMIENTO DE PILA DE CEMENTO Y REPARACIÓN DE TUBERÍA PVC DE AGUA POTABLE



Foto 8: SUSTITUCIÓN DE TECHO, MEJORAMIENTO DE PARED DE BLOCK, PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES E INSTALACIÓN DE ESTRUCTURA DE METAL EN VENTANA EN ÁREA DE COCINA




Foto 9: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL, MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN MUEBLE EN ÁREA DE COCINA



Foto 10: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA) EN PUERTA



Foto 11: MANTENIMIENTO A ESTRUCTURA (LIJADO, CAMBIO DE TUBO, CEPILLADO, SUJECIONES, APLICACIÓN DE PINTURA) EN PORTO PRINCIPAL



Foto 12: MEJORAMIENTO DE MURO PERIMETRAL

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Yerlin Corado

Firma y sello del Presidente de la COPPA ALDEA QUEBRADA SECA, JUTIAPA

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

