



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

Ministerio de Educación
Ecuador

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM "Dr. José Miguel Medrano Sagastume"	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Cantón Amayo Sitio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0069-43	FECHA:	5/6/2024




Foto1: Techo de duralita en las aulas donde se filtra el agua



Foto 2: Techo de duralita con tapagoteras por agujeros con filtración de agua



Foto 3: Filtración de agua llovediza por mal estado del techo



Foto 4: Fotografía panorámica de aulas a remozar por el techo de duralita




Foto 5: Caja de drenaje colapsado desde la cocina pasando el patio de la escuela



Foto 6: Corriente de agua del drenaje de pilas sin tubería

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público

