

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO DE PAZ, CANTON SAN MARCOS, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0074-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 1: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Foto 2: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN DE LETRINAS POR BAÑOS LAVABLES, MEJORAMIENTO DE FOSA SÉPTICAS E INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DRENAJE EN SERVICIOS SANITARIOS



Foto 4: REPARACIÓN DE PUERTAS METÁLICAS EN SERVICIOS SANITARIOS Y MÓDULO DE AULAS




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE ESTUFA RURAL CON CHIMENEA, PLANCHA DE METAL E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN ÁREA DE COCINA



Foto 6: REPARACIÓN DE PISO DE TORTA DE CONCRETO EN PATIO

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.



Firma y sello del Presidente de la OPF




Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO RIO DE PAZ, CANTON SAN MARCOS, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0074-43	FECHA:	5/06/2024



Foto 7: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO



Foto 8: PINTURA GENERAL AL CENTRO EDUCATIVO



Foto 9: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE VIDRIOS




Foto 11:




Foto 12:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de fotos.

*Juan Antonio M.L.*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

