

REGISTRO FOTOGRÁFICO

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXTACAPA, JUTIAPA, JUTIAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0082-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/7/2024



MODULO DE AULAS CON DAÑOS EN PISO, PUERTAS, SISTEMA ELECTRICO



MODULO DE AULAS CON DAÑOS EN SISTEMA ELECTRICO Y ACCESIBILIDAD AL MISMO



ESTUFA RURAL EN MAL ESTADO, MURO DE COCINA NECESITAN LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO



TECHO DE COCINA EN MAL ESTADO



PISO DE AULAS EN MAL ESTADO



PISO DE AULAS EN MAL ESTADO







*K. A. P. S.*

Firma y sello del Presidente de la OPF




*Ing. Fernando Alejandro Gudiel Contreras*  
Coordinador de Infraestructura Escolar  
CIDEDEC - JUTIAPA

Firma, Sello y No. de Colegiado del Supervisor Profesional

REGISTRO FOTOGRÁFICO			
DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA IXTACAPA, JUTIAPA, JUTIAPA.
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0082-43	FECHA DE LA INSPECCIÓN:	22/7/2024
 <p><b>SISTEMA ELECTRICO NECESITA CAMBIO COMPLETO</b></p>		 <p><b>SISTEMA ELECTRICO NECESITA CAMBIO COMPLETO</b></p>	
 <p><b>PUERTAS Y BALCONES DE AULAS EN MAL ESTADO</b></p>		 <p><b>AULAS DE ESCUELA CON NECESIDAD DE REMOZAMIENTO</b></p>	
 <p><b>PISO DE AULAS EN MAL ESTADO</b></p>		 <p><b>PISO DE AULAS EN MAL ESTADO</b></p>	

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF

  
 Firma, Sello y No. de Colegiado del Supervisor Profesional