

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIÓ DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío La Chichita, Aldea San Antonio
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-107-43	FECHA:	10/10/2024



Foto 1: Lado izquierdo más dañado, remozar con tapial de block.



Foto 2: Parte de atrás, se retirará el actual y se colocará tapial de block con tubo y malla.



Foto 3: Lado derecho a trabajar con block, tubo y malla.



Foto 4: Instalación a remozar por daños.



Foto 5: Area en la que se necesita remover el tapial vencido.



Foto 6: Se trabajará con una altura de un metro de pared y sobre ella se colocará la malla.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

