## Ministerio de Educación

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO X DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO: JUTIAPA

MUNICIPIO: JUTIAPA

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO LAS MARIAS, CANTÓN SAN JOSE BUENA VISTA, JUTIAPA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0125-43	FECHA:	5/06/2024



Foto1: SUSTITUCIÓN TECHO CON DURALITA Y ESTRUCTURA DE METAL POR LÁMINA TROQUELADA EN MODULO DE AULAS



Foto 2: SUSTITUCIÓN TECHO CON DURALITA Y ESTRUCTURA DE METAL POR LÁMINA TROQUELADA EN MODULO DE AULAS



Foto 3: SUSTITUCIÓN TECHO CON DURALITA Y ESTRUCTURA DE METAL POR LÁMINA TROQUELADA EN MODULO DE AULAS



Foto 4: SUSTITUCIÓN DE TECHO CON DURALITA Y POR LÁMINA TROQUELADA, MEJORAMIENTO DE FOSA SEPTICA, PAREDES Y PUERTAS METALICAS E INSTALACIÓN DE TUBERIA PARA DRENAJE EN SANITARIOS




Foto 5: SUSTITUCIÓN DE LETRINAS POR BAÑOS LAVABLES Y SUSTITUCIÓN DE MINGITORIO



Foto 6: SUSTITUCIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LÁMINA TROQUELADA, MEJORAMIENTO DE ESTUFA RURAL Y MEJORAMIENTO DE PAREDES EN AREA DE COCINA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas



Firm y Sello Expolor Centro-Educativo Público



## Ministerio de Educación

## REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

EPARTAMENTO: JUTIAPA  MUNICIPIO: JUTIAPA  MUNICIPIO: JUTIAPA  MUNICIPIO: ACSERIO LAS MARIAS, CANTÓN SAN JOSE BUEN. STRALECIMIENTO: VISTA, JUTIAPA  PERTAMENTO: 22-01-0128-43  FOID 7: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HO Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS  FOID 7: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HO Y MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS  FOID 9:  FOID 11:  FOID 11:  FOID 12:	TUACIÓN DEFICIENCI	IAS DETERMINADAS PREVIO X	DURANTE	POSTERIOR
STABLEGAMENTO: SUBJECT OF THE TRANSPORT MINION MINION STABLEGAMENTO: VISTA, JUTIAPA  DIGIGO DEL 12-01-0125-43  FOLO 7: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG  MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS  FOLO 9:  FOLO 9:  FOLO 10:	EPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
DIDIGO DEL TRESERVICIO:  22-01-0125-43  FECHA:  \$ 5/06/2024  FOTO 7: REPARACIÓN DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO HG  FOTO MALLA GALVANIZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS  FOTO 10:  FOTO 10:  FOTO 10:		ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA		CASERIO LAS MARIAS, CANTÓN SAN JOSE BUENA VISTA JUTIAPA
Foto 9:  Foto 10:  Foto 11:  Foto 12:	DIGO DEL	22-01-0125-43	TO SSO WAS A SINGLE WAS DOUBLEST	
Foto 12:	/ MALLA GALVANI	ON DE MURO PERIMETRAL DE BLOCK CON TUBO ZADA, SOLERAS INTERMEDIAS Y COLUMNAS		A GENERAL AL CENTRO EDUCATIVO
C A //		io se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de ho		O - 0 // FRID.