

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Jobo, Cantón Potrero Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0187-43	FECHA:	7/6/2024



Foto 1: Estado actual del módulo 1 de aulas a intervenir, para mejoramiento de techo.



Foto 2: Estado actual de la Duralita en corredor del módulo de aulas de la uno a la tres.



Foto 3: Estado actual de la estructura de soporte tipo Joist en módulo 1 para dar mantenimiento.



Foto 4: Estructura Tipo Joist a sustituir por estructura de metal en módulo 1.



Foto 5: Estado actual del Módulo 2 de aulas cocina y dirección , para mejoramiento de techo.



Foto 6: Estado actual de la Duralita en el interior de aula del módulo 2.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alvaro Nájera J

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	Jutiapa
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío El Jobo, Cantón Potrero Grande
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-0187-43	FECHA:	7/6/2024



Foto 7: Estado actual del sanitarios 5 y 6



Foto 8: Estado actual de paredes del servicio sanitario 6



Foto 9: Estado actual del piso del servicio sanitario 6.



Foto 10: Estado Actual de letrina en servicio sanitario 6



Foto 11: Estado actual de ventanería en cocina.



Estado Actual de ventanería en modulo de aulas 1.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Alvaro NeJura J

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

