

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ENGANCHE, CANTÓN SAN JOSE BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1452-43	FECHA:	30/05/2024




Foto 7: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 8: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES




Foto 9: INSTALACIÓN DE VIDRIOS



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO



Foto 11: MEJORAMIENTO DE PORTÓN DE ACCESO PRINCIPAL



Foto 12: INSTALACIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINA ACANALADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.


Firma y sello del Presidente de la OPE


Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ENGANCHE, CANTÓN SAN JOSE BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1452-43	FECHA:	30/05/2024



Foto 1: INSTALACIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA EN COCINA



Foto 2: INSTALACIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA EN COCINA



Foto 3: LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE FOSAS SÉPTICAS



Foto 4: INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DEPÓSITO DE AGUADE Y MINGITORIO CON SUS ACCESORIOS



Foto 5: MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN PILA EXISTENTE



Foto 6: REPARACIÓN, PINTURA GENERAL E INSTALACIÓN DE CHAPA EN PUERTAS METÁLICAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

[Firma]

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Firma]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

