

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ENGANCHE, CANTÓN SAN JOSE BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1452-43	FECHA:	15/07/2024



Foto1: INSTALACIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA EN COCINA



Foto 2: INSTALACIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA EN COCINA



Foto 3: LIMPIEZA Y MEJORAMIENTO DE FOSAS SÉPTICAS



Foto 4: INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DEPÓSITO DE AGUADE Y MINGITORIO CON SUS ACCESORIOS




Foto 5: MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN PILA EXISTENTE



Foto 6: REPARACIÓN, PINTURA GENERAL E INSTALACIÓN DE CHAPA EN PUERTAS METALICAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
Firma y sello del Presidente de la OPF

  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ENGANCHE, CANTÓN SAN JOSE BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1452-43	FECHA:	15/07/2024



Foto 7: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 8: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 9: INSTALACIÓN DE VIDRIOS



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO



Foto 11: MEJORAMIENTO DE PORTÓN DE ACCESO PRINCIPAL




Foto 12: INSTALACIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINA ACANALADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*[Handwritten Signature]*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Handwritten Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

