

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ENGANCHE, CANTÓN SAN JOSE BUENA V
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1452-43	FECHA:	19/08/2024



Foto 1: INSTALACIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA EN COCINA



Foto 2: INSTALACIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA EN COCINA



Foto 3: INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DEPÓSITO DE AGUADEY MEJORAMIENTO DE FOSAS SÉPTICAS



Foto 4: INSTALACIÓN DE TUBERÍA PARA DEPÓSITO DE AGUADEY MINGITORIO CON SUS ACCESORIOS



Foto 5: MEJORAMIENTO E INSTALACIÓN DE AZULEJO EN PILA EXISTENTE



Foto 6: REPARACIÓN, PINTURA GENERAL E INSTALACIÓN DE CHAPA EN PUERTAS METALICAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p>	 <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p>
---	---

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS PREVIO DURANTE POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JUTIAPA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO EL ENGANCHE, CANTÓN SAN JOSE BUENA VISTA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-01-1452-43	FECHA:	19/08/2024



Foto 7: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 8: PINTURA EN MUROS INTERIORES Y EXTERIORES



Foto 9: INSTALACIÓN DE VIDRIOS



Foto 10: SUSTITUCIÓN DE TORTA DE CONCRETO POR PISO CERÁMICO



Foto 11: MEJORAMIENTO DE PORTÓN DE ACCESO PRINCIPAL



Foto 12: INSTALACIÓN DE TECHO CON ESTRUCTURA METÁLICA Y LAMINA ACANALADA

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---