

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCION MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL VALLECITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0609-43	FECHA:	25/11/2024



FOTO 1: AREA DE PARED EN MAL ESTADO, SE ESTÁN REALIZANDO ACABADOS TIPO CERNIDO VERTICAL



FOTO 2: ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA EN MAL ESTADO, SE ESTÁN SUSTITUYENDO POR ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 3: AREA SANITARIA, SE ESTÁ REMOZANDO Y SE LE ESTÁ COLOCANDO AZULEJO



FOTO 4: TECHO EN MAL ESTADO JUNTO CON SU ESTRUCTURA, SE ESTÁ OPTANDO POR UN ARREGLO PERMANENTE CON LOSA FUNDIDA DE CONCRETO ARAMADO



FOTO 5: MURO PERIMETRAL EN MAL ESTADO, SE ESTÁ SUSTITUYENDO LA MALLA GALVANIZADA Y TAMBIEN SE ESTÁ HACIENDO REMOZAMIENTO Y TALLADO DE COLUMNAS



FOTO 6: PUERTAS Y BALCONES DETERIORADOS, SE LES ESTÁ HACIENDO MANTENIMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA A SEGUNDA MANO Y CAMBIO RESPECTIVOS DE CHAPAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Noxma Sazo Jerez*  
Firma y sello del Presidente del COP

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público