

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	ASUNCION MITA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA JM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	BARRIO EL VALLECITO
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-05-0609-43	FECHA:	25/11/2024




FOTO 1: AREA DE PARED EN MAL ESTADO, SE REALIZARON ACABADOS TIPO CERNIDO VERTICAL



FOTO 2: ESTRUCTURA DE SOPORTE DE MADERA EN MAL ESTADO, SE SUSTITUYÓ POR ESTRUCTURA DE METAL



FOTO 3: AREA SANITARIA, SE REMOZÓ Y SE LE COLOCÓ AZULEJO




FOTO 4: TECHO EN MAL ESTADO JUNTO CON SU ESTRUCTURA, SE OPTÓ POR UN ARREGLO PERMANENTE CON LOSA FUNDIDA DE CONCRETO ARAMADO



FOTO 5: MURO PERIMETRAL EN MAL ESTADO, SE SUSTITUYÓ LA MALLA GALVANIZADA Y TAMBIEN SE HIZO REMOZAMIENTO Y TALLADO DE COLUMNAS



FOTO 6: PUERTAS Y BALCONES DETERIORADOS, SE LES HIZO MANTENIMIENTO, APLICACIÓN DE PINTURA A SEGUNDA MANO Y CAMBIO RESPECTIVOS DE CHAPAS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Norma Saro Jerez

Firma y sello del Presidente de la OPF

[Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

