



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIÓ       DURANTE       POSTERIOR

|                             |                             |                                |                                     |
|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| DEPARTAMENTO: +A4:<br>Q6    | JUTIAPA                     | MUNICIPIO:                     | COMAPA                              |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERÍO LA ESTANCIA, ALDEA SAN JOSÉ |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-11-0020-43               | FECHA:                         | 15/11/2024                          |



NOTA: Se rediseño la fachada d la cocina



NOTA: Se sustituyo la pila de cemento en mal estado, por una de pvc.




NOTA: se sustituyo el polleton de varas y barro por una plancha.



NOTA: se sustituyeran la estructura de la vigas de madera por metal y colcaran techo de lamina.



NOTA: Se fundio totra de cemento



NOTA: se sustituyeron las laminas por paredes de block y una torta cemento, colocando un baño lavable.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

  
 Firma y sello del Presidente de la OPF
 

  
 Firma y Sello Director Centro Educativo Público