

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO


DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JALPATAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE, ALDEA EL ACEITUNO, JALPATAGUA, JUTIAPA,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0012-43	FECHA:	21/02/2024




Se necesita sustitución de estructura metalica, lámina troquelada.




Se necetita la intalacion de red electrica, cambio de tomacorrientes



Se necesita de pared de block mejoramiento de polleton e intalación de plancha



Sustitución de torta por piso por ceramico en aulas, cocinas y corredor.



Sustitución de estructura metalica, lamina de cocina y pila



Sustitución de estructura, de lamina y baños.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPE	 Firma y Sello Director de la Institución Pública
---	---



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR





DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	JALPATAGUA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	CASERIO SAN JOSE, ALDEA EL ACEITUNO, JALPATAGUA, JUTIAPA,
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-12-0012-43	FECHA:	21/02/2024




Sustitución de muro y malla.



Pintura en muros exteriores e interiores



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---

