

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA       | MUNICIPIO:                     | CONGUACO                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LAS PILITAS, ALDEA LAS PILAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-13-0015-43 | FECHA:                         | 15/11/2024                           |






FOTO No. 01 SUSTITUCION DE TECHO DE DURALITA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO No.02 SUSTITUCION DE MALLA METALICA CON TUBO GALBANIZADO



FOTO No.03 INSTALACION DE TECHO EN MODULOS DE BAÑOS



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales indicando el número de hojas.



Firma y sello del Presidente del Consejo de Padres de Familia





Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

|                             |               |                                |                                      |
|-----------------------------|---------------|--------------------------------|--------------------------------------|
| DEPARTAMENTO:               | JUTIAPA       | MUNICIPIO:                     | CONGUACO                             |
| NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO: | EORM          | DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO: | CASERIO LAS PILITAS, ALDEA LAS PILAS |
| CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO: | 22-13-0015-43 | FECHA:                         | 20/11/2024                           |



FOTO No. 01 SUSTITUCION DE TECHO DE DURALITA POR LAMINA TROQUELADA



FOTO No.02 SUSTITUCION DE MALLA METALICA CON TUBO GALBANIZADO



FOTO No.03 INSTALACION DE TECHO EN MODULOS DE BAÑOS

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar en el sistema de hojas.

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



Falta Sello OPF