



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ojo de Agua, Aldea San Diego La Danta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0016-43	FECHA:	19/06/2024



Foto 1: Instalación de energía eléctrica en cocina



Foto 2: Mejoramiento de estructura metálica, pintado y Cepillado



Foto 3: Sustitución de plancha de cocina



Foto 4: Sustitución de plancha de cocina




Foto 5: Instalación de Rotoplas en Sanitarios



Foto 6: Sustitución de Cable de energía eléctrica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Leticia Lainez Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Caserío Ojo de Agua, Aldea San Diego La Danta
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	2214-0016-43	FECHA:	19/06/2024



Foto1: Instalación de servicios de agua potable en sanitarios



Foto 2: Sustitución de pintura



Foto 3: Sustitución de puerta en cocina



Foto 4: Ampliación de paredes en cocina



Foto 5: Sustitución de techo



Foto 6: Mantenimiento de estructura metálica

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Carmen Leticia Lainez Gonzalez

Firma y sello del Presidente de la OPF



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

