

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio la Reforma
CODIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0463-43	FECHA:	15/10/2024



Foto 1: Substitución de madera en mal estado por estructura portante galvanizada módulo 1



Foto 2: Substitución de lámina metálica en mal estado por lámina troquelada calibre 26 módulo 1



Foto 3: Substitución de techo de fibrocemento en mal estado por lámina troquelada calibre 26 modulo 2



Foto 4: Mantenimiento de estructura portante galvanizada módulo 2



Foto 5: Substitución de techo de fibrocemento en mal estado por lámina troquelada calibre 26 y Mantenimiento de estructura portante galvanizada módulo 3



Foto 6: Instalacion de llave de chorro, módulo cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Maria de los Angeles Becerra Cano
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

