

**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EOUM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio la Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0463-43	FECHA:	28/10/2024




Foto 1: En proceso el cambio de madera, por estructura portante Galvanizada, modulo 1




Foto 2: En proceso el cambio de lámina metálica, por lámina troquelada calibre 26 modulo 1



Foto 3: En proceso el cambio de techo de fibrocemento, por lámina troquelada calibre 26 modulo 2



Foto 4: En proceso el mantenimiento de estructura portante galvanizada modulo 2




Foto 5: En proceso el cambio de techo de fibrocemento, por lámina troquelada calibre 26 y Mantenimiento de Estructura portante galvanizada modulo 3




Foto 6: En proceso de instalación de llave de chorro, modulo cocina

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Magda de los Angeles Zeceno Cano
Firma y sello del Presidente de la OPF

[Firma]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público

