



Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Aldea San Andrés
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0500-43	FECHA:	14/10/2024



Foto 1: Muro perimetral en mal estado, necesita sustitución de malla con base de block y tubo galvanizado y columnas de concreto




Foto 2: Portón principal provisional de madera para sustituir por portón de metal (con barrotes)




Foto 3: Estructura de soporte de techo en galera-corredor con madera y bambú, necesita sustituir con estructura metálica.




Foto 4: Lámina de galera-corredor con serios daños ocasionados por el viento, a sustituir con lámina troquelada calibre 26



Foto 5: Sustitución de chapa de puerta metálica de aula No. 4



Foto 6: Ventilación e iluminación de cocina en condiciones, desfavorables, se requiere ventanal de barrotes.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Maria Ramirez Crispin</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--