



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS HILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0507-43	FECHA:	22/02/2024



Foto1: Sustitucion de estructura de soporte de metal en mal estado por estructura de aluminio.




FOTO2: Sustitucion de lamina de metal en mal estado por lamina troquelada de aluzin c, en modulo 1, 2 y 3



Foto 3: Sustitucion de torta lisa en mal estado por piso de granito en modulo 1, y 3



Foto 4: Repello de paredes interiores de cocina



Foto 5: Sustitucion de lamina en mal estado por lamina troquelada de aluzin C, y sustitucion de estructura de soporte de madera en mal estado, en la cocina



Foto 6: Mejoramiento de polleton e instalacion de plancha y chimenea en cocina.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPA	<b>ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS HILAS MOYUTA, JUTIAPA</b> CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	--	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS HILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0507-43	FECHA:	22/02/2024



Foto7: Sustrucción de torta rustica por piso de granito en area de cocina.



FOTO8: Sustrucción de Chapa de puerta de modulo 3.



Foto 9: Reparación de balcones modulo 1 y 2.



Foto 10: Repello de muro perimetral.



Foto 11: Sustrucción de serco en mal estado por base de cemento block y malla.



Foto 12: reparación de muro perimetral con base, postes de cemento y malla .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS HILAS MOYUTA, JUTIAPA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS HILAS MOYUTA, JUTIAPA DIRECCIÓN
---	--	---	---



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Escuela Oficial Rural Mixta	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA LAS HILAS
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0507-43	FECHA:	22/02/2024



Foto13: Sustitucion de estructura de soporte por estructura de aluminio y lamina de metal por lamina troquelada de aluzin (en mal estado) en area de corredor modulo 1, 2 y 3.



FOTO14: sustitucion de torta lisa en mal estado por piso de granito en area de corredor modulo 3.




Foto 15:




Foto 10: Repello de muro perimetral.



Foto 11: Sustitucion de serco en mal estado por base de cemento block y malla.






Foto 12: reparacion de muro perimetral con base, postes de cemento y malla .

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA ALDEA LAS HILAS MOYUTA, JUTIAPA CONSEJO DE PADRES DE FAMILIA Firma y sello del Presidente de la OPF	 ESCUELA OFICIAL RURAL MIXTA DIRECCIÓN ALDEA LAS HILAS MOYUTA, JUTIAPA Firma y Sello Director Centro Educativo Público
--	---