

**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: TECHO Y ESTRUCTURA PORTANTE DE AULAS EN MAL ESTADO (SUSTITUCION CON LAMINA TROQUELADA Y ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA)



Foto 2: LAMINA Y ESTRUCTURA PORTANTE DE AULA DAÑADA MEJORAMIENTO DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA




Foto 3: TAZAS, TECHO, ESTRUCTURA PAREDES Y PUERTAS DE SANITARIOS EN MAL ESTADO (SUSTITUCION, AMPLIACION/MEJORAMIENTO)



Foto 4: COCINA EN MAL ESTADO (SUSTITUCION DE TECHO, MEJORAMIENTO DE PAREDES DE BLOCK, PISO Y ESTUFA RURAL)



Foto 5: PORTON DE ACCESO PRINCIPAL DAÑADO (REPARACION MANTENIMIENTO Y COLOCACION)



Foto 6: TECHO Y AREA DE SANITARIOS EN MAL ESTADO ( INSTALACIÓN DE TINACO SOBRE TERRAZA DE CEMENTO QUE SUSTITUIRÁ EL TECHO PROVISIONAL)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Hellen Xiomara Vasquez Ronivel</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPE</p>	<p>Firma y sello Director Centro Educativo Público</p>
---	--



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: TECHO Y ESTRUCTURA PORTANTE DE AULAS EN MAL ESTADO (SUSTITUCION CON LAMINA TROQUELADA Y ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA)



Foto 2: LAMINA Y ESTRUCTURA PORTANTE DE AULA DANADA MEJORAMIENTO DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA




Foto 3: TAZAS, TECHO, ESTRUCTURA PAREDES Y PUERTAS DE SANITARIOS EN MAL ESTADO (SUSTITUCION, AMPLIACION/MEJORAMIENTO)



Foto 4: COCINA EN MAL ESTADO (SUSTITUCION DE TECHO, MEJORAMIENTO DE PAREDES DE BLOCK, PISO Y ESTUFA RURAL)



Foto 5: PORTON DE ACCESO PRINCIPAL DAÑADO (REPARACION MANTENIMIENTO Y COLOCACION)



Foto 6: TECHO Y AREA DE SANITARIOS EN MAL ESTADO ( INSTALACIÓN DE TINACO SOBRE TERRAZA DE CEMENTO QUE SUSTITUIRÁ EL TECHO PROVISIONAL)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Hellen Xiomara Vasquez Ramirez  
Firma y sello del Presidente de la OPE

*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	JUTIAPA	MUNICIPIO:	MOYUTA
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	20/06/2024



Foto 1: TECHO Y ESTRUCTURA PORTANTE DE AULAS EN MAL ESTADO (SUSTITUCION CON LAMINA TROQUELADA Y ESTRUCTURA METALICA GALVANIZADA)



Foto 2: LAMINA Y ESTRUCTURA PORTANTE DE AULA DAÑADA MEJORAMIENTO DE TECHO CON ESTRUCTURA METALICA Y LAMINA TROQUELADA




Foto 3: TAZAS, TECHO, ESTRUCTURA PAREDES Y PUERTAS DE SANITARIOS EN MAL ESTADO (SUSTITUCION, AMPLIACION/MEJORAMIENTO)



Foto 4: COCINA EN MAL ESTADO (SUSTITUCION DE TECHO, MEJORAMIENTO DE PAREDES DE BLOCK, PISO Y ESTUFA RURAL)



Foto 5: PORTON DE ACCESO PRINCIPAL DAÑADO (REPARACION MANTENIMIENTO Y COLOCACION)



Foto 6: TECHO Y AREA DE SANITARIOS EN MAL ESTADO ( INSTALACION DE TINACO SOBRE TERRAZA DE CEMENTO QUE SUSTITUIRÁ EL TECHO PROVISIONAL)

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p>Hellen Xiomara Vasquez Romero</p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Handwritten Signature]</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
--	--