



**REGISTRO FOTOGRÁFICO  
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123  
Versión 1

Ministerio de Educación  
Guatemala

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	9/08/2024



Foto1: Etapa de mejoramiento de pared de block de cocina.



Foto 2: Sustitución de lámina dañada por lámina troquelada calibre 26 en cocina, finalizada.



Foto 3: Instalación de sanitarios de cerámica lavables nuevos en desarrollo.



Foto 4: Trabajos finales de sustitución de estructura dañada por estructura portante galvanizada en cocina.



Foto 5: Mejoramiento de torta de cemento en cocina finalizados.



Foto 6: Detalles finales de mejoramiento de polletón de cemento con plancha metálica y chimenea.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Hellen Xiomara Uscavez Ramirez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*Mantenero*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123  
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517- 43	FECHA:	9/08/2024



Foto 7: Mejoramiento de paredes de aula en proceso.



Foto 8: Detalles finales de mantenimiento de ventanas metálica de Aula (lijado, pintura y soldadura)



Foto 9: Proceso de sustitución de lámina en mal estado por lamina troquelada calibre 26 en aulas.



Foto 10: Desarrollo de trabajos de mantenimiento de estructura metálica portante en aulas (lijado y pintura)



Foto 11: Reparación de paredes de sanitario y de tubería de montaje/conexión de sanitario lavable de cerámica, finalizado.



Foto 12: Susitución de lámina en mal estado en sanitarios por laminada troquelada calibre 26 culminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Hellen Xiomara Vasquez Ramirez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	9/08/2024




Foto13: Sustitución de nuevo sanitario lavable de ceramica, concluido.



Foto 14: Ejecución de trabajos iniciales de mantenimiento de puertas metálicas(lijado, pintura y soldadura) en aulas.



Foto 15: Proceso de mejoramiento de ventanas de aula con pintura, lijado y soldadura.




Foto 16: Mejoramiento de puertas de aula lijado y pintura en ejecución.



Foto 17: Detalles finales de mejoramiento de portón principal.




Foto 18: levantado de cuatro paredes dos iladas de block del aula en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Hellen Xiomara Uesquez Romera</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>Mauricio</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público.</p> 
---	--

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	9/08/2024



Foto 13: sellar y abrir puerta en block en sanitarios en proceso .




Foto 14: fundicion de mezon en la cocina en proceso.




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Hilary Xiomara Vasquez Ramirez</i> Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>[Signature]</i> Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---



Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE


POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	9/08/2024



Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Hellen Xiomara Vesquez Ramirez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*M. Quintana*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517- 43	FECHA:	9/08/2024



Foto 7: Mejoramiento de paredes de aula en proceso.



Foto 8: Detalles finales de mantenimiento de ventanas metálica de Aula (lijado, pintura y soldadura)



Foto 9: Proceso de sustitución de lámina en mal estado por lamina troquelada calibre 26 en aulas.



Foto 10: Desarrollo de trabajos de mantenimiento de estructura metálica portante en aulas (lijado y pintura)



Foto 11: Reparación de paredes de sanitario y de tubería de montaje/conexión de sanitario lavable de cerámica, finalizado.



Foto 12: Sustitución de lámina en mal estado en sanitarios por laminada troquelada calibre 26 culminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Hellen Xiomara Vasquez Barrios*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*M. J. Martínez*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	9/08/2024



Foto13: Sustitución de nuevo sanitario lavable de ceramica, concluido.




Foto 14: Ejecución de trabajos iniciales de mantenimiento de puertas metálicas(lijado, pintura y soldadura) en aulas.



Foto 15: Proceso de mejoramiento de ventanas de aula con pintura, lijado y soldadura.




Foto 16: Mejoramiento de puertas de aula lijado y pintura en ejecución.



Foto 17: Detalles finales de mejoramiento de portón principal.





Foto 18: levantado de cuatro paredes dos iladas de block del aula en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Ikilén Xigmera vesquez Kame ve*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*M. Quintana*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	9/08/2024



Foto13: sellar y abrir puerta en block en sanitarios en proceso .




Foto 14: fundicion de mezon en la cocina en proceso.




Foto 15:



Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Hellen Xiomara Vasquez Kanivez*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*[Signature]*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público







Ministerio de Educación  
Guatemala

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	9/08/2024



Foto1: Etapa de mejoramiento de pared de block de cocina.



Foto 2: Sustitución de lámina dañada por lámina troquelada calibre 26 en cocina, finalizada.



Foto 3: Instalación de sanitarios de cerámica lavables nuevos en desarrollo.



Foto 4: Trabajos finales de sustitución de estructura dañada por estructura portante galvanizada en cocina.



Foto 5: Mejoramiento de torta de cemento en cocina finalizados.



Foto 6: Detalles finales de mejoramiento de polletón de cemento con plancha metálica y chimenea.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Hellen Diones Velazquez Ramirez*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*M. Quintana*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación  
GUATEMALA

# REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-12  
Versión

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517- 43	FECHA:	9/08/2024



Foto 7: Mejoramiento de paredes de aula en proceso.



Foto 8: Detalles finales de mantenimiento de ventanas metálica de Aula (lijado, pintura y soldadura)



Foto 9: Proceso de sustitución de lámina en mal estado por lamina troquelada calibre 26 en aulas.



Foto 10: Desarrollo de trabajos de mantenimiento de estructura metálica portante en aulas (lijado y pintura)




Foto 11: Reparación de paredes de sanitario y de tubería de montaje/conexión de sanitario lavable de cerámica, finalizado.



Foto 12: Sustitución de lámina en mal estado en sanitarios por laminada troquelada calibre 26 culminado.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Hellen Xiomara Vasquez Bariver*

Firma y sello del Presidente de la OPF



*M. Gutierrez*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	9/08/2024



Foto13: Sustitución de nuevo sanitario lavable de ceramica, concluido.



Foto 14: Ejecución de trabajos iniciales de mantenimiento de puertas metálicas(lijado, pintura y soldadura) en aulas.



Foto 15: Proceso de mejoramiento de ventanas de aula con pintura, lijado y soldadura.



Foto 16: Mejoramiento de puertas de aula lijado y pintura en ejecución.




Foto 17: Detalles finales de mejoramiento de portón principal.




Foto 18: levantado de cuatro paredes dos iladas de block del aula en proceso

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Skilen Xiomara vesquez Kemi ve*  
Firma y sello del Presidente de la OPF



*M. Quintana*  
Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS      PREVIO       DURANTE       POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	EORM	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	ALDEA CRUZADILLA
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0517-43	FECHA:	9/08/2024



Foto13: sellar y abrir puerta en block en sanitarios en proceso .




Foto 14: fundicion de mezon en la cocina en proceso.




Foto 15:




Foto 16:




Foto 17:




Foto 18:

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

<p><i>Itellen Xiomara Vasquez Boniver</i></p> <p>Firma y sello del Presidente de la OPF</p> 	<p><i>Marcos</i></p> <p>Firma y Sello Director Centro Educativo Público</p> 
---	---