

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio la reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0588-45	FECHA:	09 de septiembre de 2024



Foto1: Modulo cocina: Paredes sin repello en mal estado, deteriorandose por mucha humedad.



Foto 2: Modulo cocina: mueble de cocina y pared de pila con mucha humedad.



Foto 3: Modulo baños: paredes de baños en mal estado, ventanales dañados, techo de duralita podrido, falta de servicio electrico.



Foto 4: Modulo aulas: duralita en mal estado, servicio electrico dañado.



Foto 5: Modulo aulas: techo de duralita que cubre baños, tienda, direccion y salon de clases numero 5 en estado podrido.



Foto 6: Modulo aulas: lamina canaleada en mal estado, con perforaciones y partes podridas.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

*Gloria Esperanza Ondame*

Firma y sello del Presidente de la OPF

*[Signature]*

Firma y Sello Director Centro Educativo Público



SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	Instituto Nacional de Educación Básica	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio la reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0588-45	FECHA:	09 de septiembre de 2024



Foto7: Modulo baños sustitución de puertas de metal por puertas de metal, material legítimo.





Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

 Firma y sello del Presidente de la OPF	 Firma y Sello Director Centro Educativo Público
---	---