



**REGISTRO FOTOGRÁFICO
PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS**

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0588-45	FECHA:	04 de noviembre de 2024



Foto 1: Modulo cocina: Paredes exteriores repelladas en su totalidad.



Foto 2: Modulo cocina: Mesa de cemento mejorada con piso cerámico en superficie (area anexa).



Foto 3: Modulo baños: paredes de baños en un avance de 80% a falta de aplicar la segunda mano de pintura.



Foto 4: Modulo aulas: sustitucion de lamina de fibro cemento por estructura portante en un 75% de avance.



Foto 5: Modulo aulas: techo de duralita que cubre baños, tienda, direccion y salon de clases completamente con estructura listo para poder techar con lamina nueva.



Foto 6: Modulo aulas: espacio listo para poder sustituir lamina canalada por lamina troquelada.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Esperanza Ondina
Firma y sello del Presidente de la OPE



[Signature]
Firma y Sello Director Centro Educativo Público





Ministerio de Educación
Guatemala

REGISTRO FOTOGRÁFICO PROGRAMA DE MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS ESCOLARES PÚBLICOS

PRA-FOR-123
Versión 1

SITUACIÓN DEFICIENCIAS DETERMINADAS

PREVIO

DURANTE

POSTERIOR

DEPARTAMENTO:	Jutiapa	MUNICIPIO:	Moyuta
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO:	INEB	DIRECCIÓN DEL ESTABLECIMIENTO:	Barrio La Reforma
CÓDIGO DEL ESTABLECIMIENTO:	22-14-0588-45	FECHA:	04 de noviembre de 2024



Foto7: Modulo baños Paredes sin repello en mal estado, deteriorandose por mucha humedad.

Observación: Si es necesario se pueden agregar hojas adicionales y actualizar el número de hojas.

Gloria Esperanza Ontiveros

Firma y sello del Presidente de la OPE



[Handwritten Signature]

Firma y Sello Director Centro Educativo Público

